


凡例

- 崩壊地(新規崩壊と判断されるもの)
- 崩土堆積域
- 崩壊跡地の一部が再崩壊したと判断されるもの
- 判読範囲(概略)
- 震央(気象庁第二報)



アジア航測株式会社

1:25,000

0 1 2 km

平成26年11月 長野県神城断層地震による長野県小谷村付近の崩壊地分布図
(平成26年11月23日撮影 DMC画像による: 暫定版)