

平成30年7月豪雨 斜め写真のコメント

2018/7/12



アジア航測株式会社
ASIA AIR SURVEY CO.,LTD.

高梁川と小田川合流地点 の空中写真


国土地理院
1948年5月30日
米軍撮影

92 VV 31PRS M870-A 3146N 30 MAR 48 27


不計模製 建設省地理調査所



高梁川と小田川の合流地点



小田川右岸の低地



高梁川と小田川の合流点 (8073)




高梁川と小田川の合流点 (8074)



小田川氾濫箇所 (8076)



倉敷市真備町ハザードマップ




倉敷市HP「洪水・土砂災害ハザードマップ(真備・船穂地区)」より一部抜粋して引用

小田川破堤箇所背後の微地形




小田川右支川 真谷川



沼田川 三原市本郷町付近の地形



沼田川 三原市本郷町付近の地形



岡山市東区平島付近 砂川 (8069)



岡山県東区平島付近 砂川

