
·379
·296
·214
150
おわら
大江町小原田
·105
·214
·171
·148
△183.1
大江町蓼原
·178
130
·192
·171
·152
100
·88
·212
ぐじょう
大江町公庄
公庄下
京都丹後鉄道宮福線
·191
△68.9
175
公庄駅
公庄上
·91
·52
·87
大江町日藤
尾
50
大江町在田
△91.8
大江町夏間
176
天王地
△176.6
下天

■京都府福知山市大江町
土砂崩壊による河道閉塞箇所
（由良川支流　谷河川）

計測年月日：2018年7月11日
機体：回転翼
面積：約1.4km2
計測密度：1.0m×1.0mに10点

地理院タイルを背景に使用

アジア航測株式会社
ASIA AIR SURVEY CO.,LTD.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 km

N